



LISTA DE VERIFICACIÓN

Seguridad en maquinas

Código:012312
Versión: 01
Fecha de creación: 23-05-2024

Datos Generales

Empresa:	Los Pumas S.A.	Encargado:	Marco López
Área:	Bodega	Fecha de Carga:	2025-05-22
Usuario que respondió:	Héctor Oyarzún	Fecha de impresión:	24-05-2025
Código de verificación:	6c979193		

N°	Pregunta	Respuesta
3	Fecha	2025-05-22
4	Tipo de máquina	Grúa horquilla
5	Identificación máquina	1212
6	Nombre del operador	Miguel Marquez
7	¿El operador cuenta con licencia y capacitación vigente?	No
8	¿La máquina presenta su inspección diaria completada?	Sí
9	¿Los dispositivos de seguridad (ej. alarma de retroceso, luces estroboscópicas) funcionan correctamente?	Sí
10	¿El operador utiliza los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos?	No
11	¿La máquina presenta fugas visibles de aceite, combustible o hidráulico?	Sí
12	¿Los neumáticos están en buen estado y sin daños visibles?	Sí

Puedes verificar este informe en:
<https://prevesafe.cl/verificar.php?codigo=6c979193>

Fecha de impresión: 24-05-2025



Sistema de Validación de Documentos

Código de Verificación: 6c979193



La validez de este documento está respaldada por su código de verificación conforme a la **Ley N°19.799** sobre Documentos Electrónicos.

Está permitido crear copias o presentar este documento en más de una institución, empresa o lugar que lo haya requerido.

Para comprobar la validez, escanee el QR o visite

<https://prevesafe.cl/verificar.php>